

Comune di Fano



Provincia di Pesaro Urbino

Oggetto:

**LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMMOBILI “CASAL BRIGNANO” E CASA FERRI”
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FANO**

Progetto Esecutivo (comprensivo di studio di fattibilità)

Elaborato:

6.2

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
“CASA FERRI”**

Committente:

COMUNE DI FANO

Via San Francesco d’Assisi, 76
61032 – Fano (PU)

R.U.P. Ing. Federico Fabbri

Fano, 09.08.2021


I tecnici

F.to digitalmente


Ing. Matteo Anniballi Ing. Giovanni Marangoni Arch. Alessandro Brunelli

indice


Foto. 01)	Vista di porzione del Fronte del fabbricato esposto ad Est.	4
Foto. 02)	Vista di porzione del Fronte del fabbricato esposto ad Est.	4
Foto. 03)	Vista di porzione del Fronte del fabbricato esposto ad Est.	5
Foto. 04)	Vista del Fianco Nord del fabbricato e di porzione della copertura crollata nel corpo di fabbrica basso.	5
Foto. 05)	Vista del Retroprospetto esposto ad Ovest del corpo basso.	6
Foto. 06)	Vista del Retroprospetto esposto ad Ovest del corpo di fabbrica principale.	6
Foto. 07)	Vista del Fianco Sud del fabbricato.	7
Foto. 08)	Vista dell'interno della Stanza polivalente/bar, dall'ingresso principale.	7
Foto. 09)	Vista interna della Stanza polivalente/bar.	8
Foto. 10)	Vista interna della Stanza polivalente/bar.	8
Foto. 11)	Vista interna della Stanza polivalente centrale.	9
Foto. 12)	Vista interna del locale Dispensa.	9
Foto. 13)	Vista interna della Cucina.	10
Foto. 14)	Vista interna del vano scala laterale.	10
Foto. 15)	Vista interna della Sala musica al Piano Primo.	11
Foto. 16)	Vista interna della Sala musica al Piano Primo.	11
Foto. 17)	Vista interna della Sala musica al Piano Primo.	12
Foto. 18)	Vista interna del Disimpegno.	12
Foto. 19)	Vista interna della Sala musica esposta a Nord.	13
Foto. 20)	Vista interna del vano sopra la scala centrale.	13
Foto. 21)	Vista interna del Piano sottotetto.	14
Foto. 22)	Vista interna del Piano sottotetto.	14
Foto. 23)	Viste interne del piano sottotetto, con particolare della puntellatura di una trave di copertura.	15
Foto. 24)	Vista del solaio liv. +2 in corrispondenza della botola di accesso.	15
Foto. 25)	Vista della capriata posta in copertura.	16



Planimetria liv. +0 (Piano Terra) con indicazione dei punti di vista.



Planimetria liv. +1 (Piano Primo) con indicazione dei punti di vista.



Planimetria liv. +2 (Copertura) con indicazione dei punti di vista.



Foto. 01) Vista di porzione del Fronte del fabbricato esposto ad Est.



Foto. 02) Vista di porzione del Fronte del fabbricato esposto ad Est.



Foto. 03) Vista di porzione del Fronte del fabbricato esposto ad Est..



Foto. 04) Vista del Fianco Nord del fabbricato e di porzione della copertura crollata nel corpo di fabbrica basso.



Foto. 05) Vista del Retroprospetto esposto ad Ovest del corpo basso.



Foto. 06) Vista del Retroprospetto esposto ad Ovest del corpo di fabbrica principale.



Foto. 07) Vista del Fianco Sud del fabbricato.



Foto. 08) Vista dell'interno della Stanza polivalente/bar, dall'ingresso principale.



Foto. 09) Vista interna della Stanza polivalente/bar.



Foto. 10) Vista interna della Stanza polivalente/bar.



Foto. 11) Vista interna della Stanza polivalente centrale.



Foto. 12) Vista interna del locale Dispensa.



Foto. 13) Vista interna della Cucina.



Foto. 14) Vista interna del vano scala laterale.



Foto. 15) Vista interna della Sala musica al Piano Primo.



Foto. 16) Vista interna della Sala musica al Piano Primo



Foto. 17) Vista interna della Sala musica al Piano Primo.



Foto. 18) Vista interna del Disimpegno.



Foto. 19) Vista interna della Sala musica esposta a Nord..



Foto. 20) Vista interna del vano sopra la scala centrale.



Foto. 21) Vista interna del Piano sottotetto.



Foto. 22) Vista interna del Piano sottotetto.



Foto. 23) Viste interne del piano sottotetto, con particolare della puntellatura di una trave di copertura



Foto. 24) Vista del solaio liv. +2 in corrispondenza della botola di accesso..



Foto. 25) Vista della capriata posta in copertura.